



Azienda certificata
EN ISO 9001:2000
01-P41-D701-02 90188



BAI

An Oshkosh Truck Corporation Company



Azienda certificata
EN ISO 14001:1998
01-P41-D701-02 90102

BRESCIA ANTINCENDI
INTERNATIONAL s.r.l.

Via Bruno Buozzi, 34 - 25021 Bagnolo Mella (BS) Italia
Tel. +39 (030) 6829311 - Fax +39 (030) 6820592
E-mail: gambi@bai.it - Internet address: www.bai.it

FAX MESSAGE

Data	: 22/08/2006	A	: Comando VVFF Milano
Attn.	: Ing. Vito Cristino	Fax n.	: 02.33104430
N. di pag.	: 1	Ns. rif. n.	: LG/090/06



Oggetto : Riparazione APS Mercedes-Benz Actros VF 22567 e VF 22590.

Egr. Ing. Cristino,

seguito Vs richiesta a mezzo fax prot. 39275 del 21/8 u.s., sono a chiederLe il ricovero di entrambi i mezzi (uno per volta) presso la ns Sede di Bagnolo Mella (BS), in quanto la tipologia di problema riscontrato e le altre anomalie da Voi precedentemente segnalate, necessitano di più giorni di lavoro e di avere il mezzo disponibile presso la ns Officina, più attrezzata dell' Officina mobile.

In attesa di Vs gradito riscontro in merito, è come sempre gradita l'occasione per porgere i più

Distinti saluti

BAI Brescia Antincendi International S.r.l.

Ing. *Luero Gambi*
(Testing and Assemblies Manager)

*Ing. Cristino
Acquisti*



5374

0039 30 6820592



BAI
BRESCIA ANTINCENDI
INTERNATIONAL

EN ISO 9001:2000
01-P41-DT01-02 80104

EN ISO 14001:2004
01-P41-DT01-02 80182



Anticipato a 1/2 fax
02.33104430

Spett.le
**COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL
FUOCO DI MILANO**
c.att.ne Ing. Vito Cristino
via Messina, 35/37
I - 20154 Milano MI

OGGETTO: rottura staffe di supporto fra telaio e falsotelaio APS.

In riferimento alla Vs comunicazione n. 39720 del 25/8 u.s., riguardo la rottura delle staffe in oggetto sui veicoli APS targa VF 22567 e VF 22590, siamo con la presente a specificare che la natura della rottura di dette staffe risiede nell'errato spessoramento fra la staffa in questione ed il supporto cui la staffa è collegata.

E' inoltre rilevante sottolineare che dette staffe, essendo posizionate nell' intervallo fra altre due staffe di spessore molto maggiore aventi funzione di supporto vero e proprio, servono esclusivamente come aiuto e NON hanno un ruolo fondamentale che, in caso di rottura può pregiudicare la sicurezza del mezzo.

Tuttavia è ns cura realizzare nuove staffe rinforzate da installare in garanzia su queste due APS e sulle APS che presentano lo stesso inconveniente.

BAI - Brescia Antincendi International Srl

Giacinto Savoldi
(Consigliere Delegato)

Ing. Cristino
Ing. Vito
Deputato

Bagnolo Mella, li 1/9/ '06

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO COMANDO PROVINCIALE DI MILANO SEGRETERIA	
04 SET 2006	
UFFICIO PROTOCOLLO	
15 SET 2006	N° 40861